


Gennemgang af legepladser foretaget onsdag d. 19/8 -2020



- Nr.
- 1) ingen Legeplads
  - 2) ingen Legeplads
  - 3) max. 2 gynger pr. fag
  - 4) Nyt gyngestativ/eller fjernes helt
  - 5) ingen Legeplads
  - 6) Bolte ved huset sidder i øjenhøjde  
Gyngestativ: Begynde råd i bjælker
  - 7) ingen Legeplads
  - 8) Der skiftes til andet underlag end træ  
OBS! på råd i gyngestativ
  - 9) Søm på rutsjebanen bankes ind.  
Beskyttelse på stålrør
  - 10) ingen Legeplads
  - 11) Gyngerne er for tætte (max 2 gynger pr. fag)  
Bolte spændes på midten af vippen.  
Bjælke i bunden af nettet bør ~~efterses~~  
efterses/udskiftes. Babygynges udskiftes.
  - 12) ok